
- e-mail: lomar.snc@libero.it

- 20156 MILANO - Italy - tel. +39 02.33.40.45.37 - fax +39 02.33.49.98.58

LOMAR s.r.l. - Via B. Galliari, 1/A



General exploded view






20156 MILANO - Italy - tel. +39 02.33.40.45.37 - fax +39 02.33.49.98.58

LOMAR s.r.l. - Via B. Galliari, 1/A



identificativi componenti

Component identification codes



I disegni riprodotti sul presente manuale sono di proprietà LOMAR s.r.l. di Milano e sono oggetto di brevetti, ne è vietata la duplicazione e divulgazione a qualunque titolo

The drawings considured in this handbook are the property of Lomar e.r.l. of Milan and are natented........... Duplication and publication for any reason is prohibited. www.dalmex







e-mail: lomar.snc@libero.it

20156 MILANO - Italy - tel. +39 02.33.40.45.37 - fax +39 02.33.49.98.58

- Via B. Galliari,

LOMAR s r l



Component identification

codes Dis. B 05/107002 02/106074A 02/106138A 02/106189 02/106021A 02/106011 02/106011 02/106021A 02/106003 05/107017 05/107016 02/106017A -02/106073A 02/106019



I disegni riprodotti sul presente manuale sono di proprietà LOMAR s.r.l. di Milano



identificativi componenti

Component identification codes

Dis.


www.infolomar.com

e-mail: lomar.snc@libero.it

20156 MILANO - Italy - tel. +39 02.33.40.45.37 - fax +39 02.33.49.98.58

- Via B. Galliari,

LOMARSII









e-mail: lomar.snc@libero.it

fax +39 02.33.49.98.58

- tel. +39 02.33.40.45.37 -

- Italy

20156 MILANO

Galliari,


В ۷ ا ع

LOMAR



Codici identificativi componenti

Component identification codes



I disegni riprodotti sul presente manuale sono di proprietà LOMAR s.r.l. di Milano e sono oggetto di brevetti, ne è vietata la duplicazione e divulgazione a qualunque titolo.





